

数値管理

自動濃度測定




手動濃度測定




ベタ濃度測定は基本中の基本。
4色を測定し、指定範囲内におさめます。

調色名人 Jr.

DICやPANTONEはもちろん、色指定の無い印刷サンプルを測色し、紙質に合わせた特色インキを調色します。




平網も測定



平アミ50%と75%を測定。
ツブレ等の管理をしています。

グレーバランス



GOOD



BAD

BL54%のアミとC50%+M40%+Y40%のアミを並べ、グレーバランスを管理。